	Unit	Previous Measurement			Present Measurement			Total Up-to-date	
		Qty.	Rate	Cost	Qty.	Rate	Cost	Qty.	Cost
by nd ne on	Cum.	—	—	—	30-60	75-60	~~2773-70~~ 2313-70	30-60	2313-70
30 nd ng nd	Cum.	—	—	—	13-77	484~~7-84~~	6674-70	13-77	6674-70
40 nd ng ur, ge	Cum	—	—	—	5-82	5228-98	30432-70	5-82	30432-70
ng ne	sqm	—	—	—	91-80	639-36	58693-70	91-80	58693-70
ss id re on	Sqm	—	—	—	101-60	993-60	100950-70	101-60	100950-70
of of es in	Sqm	—	—	—	91-80	1600-70	146880-70	91-80	146880-70
ne m ng	Cum	—	—	—	30-60	78-24	2394-70	30-60	2394-70
				Note: Add lot-Labour Labour Cess 1%-	—	—	4084060 40240-70 ~~4084-70~~ 4438000-70		

449246 = 0

✓

WINDOW WELL WORKS